

### 僑愛國小全校洗手台統計 (1110828)

	走廊洗水台	走廊水龍頭	廁所男廁 (洗手台+水龍頭)	廁所女廁 (洗手台+水龍頭)
忠孝樓 1F	2	10	1+5	1+5
忠孝樓 2F	2	6	1+5	1+5
仁愛樓 1F	4	21	1+4(男女共用)	
仁愛樓 2F	3	15	1+4	1+4
仁愛樓 3F	4	18	1+3	1+3
信義樓 1F	2	10	1+4(男女共用)	
信義樓 2F	2	10	1+4(男女共用)	
信義樓 3F	4	20	1+4	
和平樓 1F	3	15	1+5	1+5
和平樓 2F	3	13	1+4	1+5
合計	29	138	10+42	6+27

全校洗手台有 45 個(水龍頭 207 個)

全校教職員工有 89 位, 學生 813 位, 換言之每 4.35 人分配到一個水龍頭。

男女廁所使用統計：

	男廁所大號	男廁所便池	女廁所大號		
一號	1	4	4		
二號	2	4	4		
三號	2	3	4		
四號	1	3	3		
五號	2	4	4		
六號	2	4	4		
七號	2	3	4		
八號	2	3	3		
九號	2	3	4		

十號	2	5	4		
合計	18	34	42		

根據現有營建法規，有關男女廁比例，規範男女比為一比二，是以「大便器」為依據，也就是男廁一個大便器，女廁兩個。但男廁可能另有八個小便池可

用，女廁則無。男女上廁所時間長短不同，使用方式也不同，本校(3:7)似乎比一比二的比例看似女性便斗多，但實際卻相當因為使用時間差異大，不是很合理，有必要調整。希望將來規畫能朝 1:3 甚至 1:4 努力

	男廁所大號	男廁所便池	女廁大號
總計數量	18	34	42
男學生	415		
女學生	398		
男老師	16		
女老師	73		
	$(415+16)/18=24$	$(415+16)/34=12.7$	$(398+73)/42=11.2$